

ハーマンプロ製湯沸器のCO中毒事故に関するお知らせ

(株)ハーマンプロ製のガス瞬間湯沸器によるCO中毒事故が平成6年3月に宮城県で発生しており、同社では自主点検を実施してきたところです。この調査の結果、現時点で9件の安全装置の不正改造があったことがわかりました。

不正改造したままご使用になると大変危険ですので、該当する瞬間湯沸器を設置されている場合は、お取引のLPガス販売店、若しくは当協会までご連絡下さい。

電話: 029-225-3261

該当機種は下記のとおりです。



①ブランド	②機器型式	③商品コード	①ブランド	②機器型式	③商品コード
ダンホット	S8S7型	S8S7型	ほくさん (HOXAN)	S8S7B型	S8S7B型
	S10S7型	S10S7型		S10S7B型	S10S7B型
	S13S7型	S13S7型		S13S7B型	S13S7B型
	S8S8型	S8S8型		S8S8型	S8S8型
	S10S8型	S10S8型		S10S8型	S10S8型
	S13S8型	S13S8型		S13S8型	S13S8型
北ガス	S8S8型	KYE-608F	広島ガス	S8S7型	S8S7型
	S10S8型	KYE-610F		S10S7型	S10S7型
	S13S8型	KYE-613F		S13S7型	S13S7型
東邦ガス (TOHO GAS)	S8S7型	YICM-160C	西部ガス (SAIBU GAS)	S8S7型	S8S7型
	S10S7型	YICM-190D		S10S7型	S10S7型
	S13S7型	YICM-260D		S13S7型	S13S7型