

## パロマ製湯沸器のCO中毒事故に関するお知らせ

パロマ工業(株)が昭和55年4月から平成元年7月までに製造した半密閉式瞬間湯沸器について、排気ファンの作動不良による一酸化炭素中毒事故が発生しておりますので、下記機種を設置している場合は当協会までご連絡願います。

電話:029-225-3261

対象機器は下記のとおりです。

機 種	製 造 時 期
PH-81F	1980年4月～1987年3月 (昭和55年4月)～(昭和62年3月)
PH-82F	1983年1月～1984年11月 (昭和58年1月)～(昭和59年11月)
PH-101F	1980年10月～1984年12月 (昭和55年10月)～(昭和59年12月)
PH-102F	1983年1月～1984年10月 (昭和58年1月)～(昭和59年10月)
PH-131F	1980年10月～1989年7月 (昭和55年10月)～(平成1年7月)
PH-132F	1983年1月～1984年7月 (昭和58年1月)～(昭和59年7月)
PH-161F	1982年11月～1986年6月 (昭和57年11月)～(昭和61年6月)